Jeanyves.toullelan@wanadoo.fr site http://art-tournage.jimdo.com

## Grand vase a pétales

Fournitures : 1 vase enverre de 245mm h et de 50mm de diamètre

1 : raboter 4 carrelets de 60mm * 60mm * 400mm de h

2 tournage phase 1 :1 :tracer un trait a 270mmdu mandrin d'adaptation cote pointe mettre au rond 2 :descendre le diamètre cote pointe a 45mm 3 :tourner le cône et faire la finition de suite

3 :faire 180 degrés avec chaque carrelet et coller

4 : usinage de la partie ext